



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

Hamanda Monteiro das Neves Kuntz

AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA ROCHA UTILIZADA NA
ESCULTURA “MULHER”, DE ADRIANA JANACÓPULOS DO
PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, RIO DE JANEIRO

Trabalho Final de Conclusão de Curso (TCC)

UFRJ

Rio de Janeiro

2022

Hamanda Monteiro das Neves Kuntz

**Avaliação da Alteração da Rocha utilizada na Escultura
“Mulher”, de Adriana Janacópulos do Palácio Gustavo
Capanema, Rio de Janeiro**

Trabalho Final de Curso apresentado ao
Programa de Graduação em Geologia, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos
necessários à obtenção do título de grau em Geologia.

Orientadora: Kátia Leite Mansur

Geologia/UFRJ

Orientador externo: Roberto Carlos da

Conceição Ribeiro - LACON/CETEM

UFRJ

Rio de Janeiro

2022

HAMANDA MONTEIRO DAS NEVES KUNTZ

Avaliação da Alteração da Rocha utilizada na Escultura “Mulher”, de Adriana Janacópulos do Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro / Hamanda Monteiro das Neves Kuntz – Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Geociências, 2022.

57 p.

Trabalho Final de Curso: Graduação em Geologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituto de Geociências, Departamento de Geologia, 2022.

Orientadores: Kátia Leite Mansur e Roberto Carlos da Conceição Ribeiro.

**AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA ROCHA UTILIZADA NA
ESCULTURA “MULHER”, DE ADRIANA JANACÓPULOS DO
PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, RIO DE JANEIRO**

Trabalho Final de Curso apresentado ao Programa de Graduação em Geologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de grau em Geologia.

Orientadora: Kátia Leite Mansur Geologia/UFRJ
Orientador externo: Roberto Carlos da Conceição Ribeiro - LACON/CETEM

Aprovado em: ____ / ____ / ____

Por:

Kátia Leite Mansur, UFRJ.

Roberto Carlos da C. Ribeiro, CETEM.

Sílvia Regina de Medeiros, UFRJ.

Núria Fernández Castro, CETEM.

*Dedico esse trabalho à toda minha
rede de apoio, minha família, meus
amigos e aos meus professores.*

Agradecimentos

Gostaria de agradecer primeiramente à minha mãe, Dominique, que sempre me incentivou a estudar e a buscar conhecimento.

Aos meus avós Rita de Cássia e Nemias, que ajudaram na minha criação e me ensinaram valores para toda a vida.

Aos meus amigos de turma, que desde o início me apoiaram e auxiliaram, especialmente Anna Gabrielle Oliveira, Danniel Dutra, Elaine Neri, Gerson Felizardo, Jairysson Melo, Leonardo Santos, Luís Barreto, Maria Clara Goulart, Mateus Andrade, Paloma Lisboa, Rodrigo Sangoi, Shirlene Barros, Vinícius Jorge e Willian Gouveia.

À minha namorada, Lorena, que acompanhou o final desta jornada e sempre me encorajou e me aconselhou.

Aos orientadores Kátia Leite Mansur e Roberto Carlos da Conceição Ribeiro, por toda ajuda, pela orientação neste trabalho e por toda a sabedoria compartilhada.

Ao CETEM, ao Iphan, ao Palácio Gustavo Capanema pela infraestrutura, apoio, equipamentos cedidos e análises realizadas e em especial à arquiteta Claudia Nunes, fiscal do Iphan.

E a todos, que indiretamente ou diretamente fizeram parte dessa trajetória.

Resumo

KUNTZ, Hamanda Monteiro das Neves. **Avaliação da alteração da rocha utilizada na escultura “Mulher”, de Adriana Janacópulos do palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, 2022. 57 p. Trabalho Final de Curso (Geologia) - Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A escultura Mulher, de Adriana Janacópulos, encontra-se no terraço-jardim do Palácio Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. Foi esculpida em granito rosa, de procedência não documentada, em 1940. Neste trabalho avaliou-se o estado de degradação da estátua por meio de análise macroscópica, comparativa com outros granitos ornamentais assemelhados e estudo bibliográfico, buscando determinar sua origem. Além disso, utilizando-se equipamentos portáteis de medição de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas, colorimetria e espectroscopia Raman, e analisando-se por ICP-plasma as águas de lavagem da rocha, pôde-se obter informações sobre a escultura e seu grau de alteração. Os resultados indicaram que a rocha é, provavelmente, o denominado comercialmente Granito Rosa Itupeva, proveniente do Estado de São Paulo, com boa integridade, sem danos internos, pois a velocidade de ondas ultrassônicas se encontra entre 4.500 e 6.000 m.s⁻¹ o que, de acordo com valores obtidos na literatura para granitos, é um valor considerado alto, visto que rochas muito danificadas internamente apresentam velocidades ultrassônicas menores. Foram verificadas alterações superficiais cromáticas por deposições de dejetos de animais, acúmulo de água e sujidades. Observou-se colonização biológica em pontos isolados e perdas de material nos blocos da base. Os principais poluentes encontrados são o NaCl e o enxofre, sendo este último o mais intenso, chegando a 200 mg.L⁻¹, em locais de acúmulo de sujidades, como entre as pernas da escultura e base do monumento. O enxofre está associado ao cálcio, conforme observado na microscopia eletrônica de varredura - MEV, indicando que há formação de cristais de gipsita, que podem ser pontos de futura degradação da escultura. Conclui-se que a mesma se encontra em estado íntegro, mas devido as ações do *spray* salino, microrganismos e deposição de enxofre há pontos de alterações, inclusive com formações de gipsita, sendo necessária a adoção de medidas para geoconservação desse monumento pétreo. Para tal, sugere-se manter a escultura em local abrigado das intempéries ou que manutenções constantes de limpeza sejam realizadas na escultura.

Palavras-chave: Mulher, Adriana Janacópulos, Palácio Gustavo Capanema.

Abstract

KUNTZ, Hamanda Monteiro das Neves. **Avaliação da alteração da rocha utilizada na escultura “Mulher”, de Adriana Janacópulos do palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, 2022. 57 p. Trabalho Final de Curso (Geologia) - Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

The sculpture *Mulher*, by Adriana Janacópulos, adorns the terrace garden of the Capanema Palace, in Rio de Janeiro. It was sculpted in pink granite, of undocumented provenance, in 1940. This work presents the evaluation of its conservation state. The study consisted of literature research and macroscopic observations to determine the rock's source, non-destructive measurements as ultrasonic waves propagation velocity - UPV, colourimetry, Raman, washing waters analysis by ICP-OES, and superficial deposits evaluation by SEM. The results show that the stone is probably Pink Itupeva granite. It is in a good state, without internal damages, as measured UPV was 4,500-6,000 m.s⁻¹. Just some chromatic alterations due to animal droppings, water accumulation, and dirt deposits were found. Biological colonization in isolated points and material loss at the base were also observed. The primary pollutants found are either NaCl or Sulphur, the latter of more intensity, with 200 mg.L⁻¹, in locations of dirt accumulation, such as between the sculpture's legs and the base of the monument. As SEM indicates, sulphur is associated with calcium with the formation of gypsum crystals, which could be points of future degradation of the stone's sculpture. Given these results, it is concluded that the sculpture is in an intact state, but due to the actions of the saline spray, microorganisms and the gypsum crystals that will become more present, it is necessary to adopt measures for the geoconservation of this stone monument. To this end, it is suggested to keep the sculpture in a place that is sheltered from the weather.

Keywords: Sculpture 'Mulher', Adriana Janacópulos, Gustavo Capanema Palace.

Lista de Siglas

BDA - Batata Dextrose Agar.

CETEM - Centro de Tecnologia Mineral.

COAMI - Coordenação de Análises Mineraias.

EDS - Espectroscopia por energia dispersiva.

ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

MES – Ministério da Educação e Saúde.

MEV - Microscópico Eletrônico de Varredura.

PP – Polipropileno.

PUNDIT - *Portable Ultrasonic Non Destructive Digital Indicating Tester.*

TSB - Caldo de Triptona de Soja.

Lista de Figuras

Figura 1 - Aspecto geral da escultura “Mulher” em 2021. Fonte: Aue Paisagismo. Link: https://auepaisagismo.com/	15
Figura 2 - Mapa de localização do Palácio Gustavo Capanema (ponto amarelo), no centro do Rio de Janeiro. Fonte: Google Earth.	15
Figura 3 - Exemplos de aplicações de materiais pétreos em uma edificação histórica (A e B) e em uma contemporânea (C e D). Na edificação histórica, localizada em Minas Gerais (Ouro Preto), foram aplicadas rochas quartzíticas, enquanto a contemporânea mostra-se revestida por chapas de cordierita gnaisse (Fotografias: A.G. Costa).....	18
Figura 4 - Croquis das propostas para o edifício elaboradas pela equipe de Lucio Costa após o concurso de anteprojetos (representados por Oscar Niemeyer, posteriormente à construção): a) primeiro estudo apresentado pela equipe de Costa; b e c) projetos de Le Corbusier para a Praia de Santa Luzia e Esplanada do Castelo, respectivamente; e d) proposta final elaborada pela equipe de Costa e aprovada por Capanema (MINDLIN, 1956, apud SEGRE, 2013).	22
Figura 5 - Jardim do terraço do segundo pavimento do edifício do Ministério da Educação e Saúde como inicialmente construído, s/d. [c. 1944]. Fonte: ACI/RJ.	23
Figura 6 - O mesmo jardim após a ampliação do corpo do salão de exposições (de 6 para 7 módulos de colunas), tal como foi inaugurado. Foto: Marcel Gautherot, c. 1946. Acervo Instituto Moreira Salles. Nos locais circulados, o traçado dos canteiros se distingue do formato atual. E à direita, fotografia do mesmo jardim, tirada por Martinelli (2017) em 2014.....	23
Figura 7 - Mulher, 1938/40. Granito, 200cm. Palácio da Cultura, RJ. (Arquivo AJ)...	26
Figura 8 – Microscópio Digital USB da marca Gastaki. (Fonte: Amazon. Link: https://bityli.com/jbNZb).....	28
Figura 9 - <i>Thermo Scientific TruScan RM Analyzer</i> . (Fonte: Thermo Fisher. Link: https://bityli.com/lhhHQ).....	28
Figura 10 - <i>Pundit</i> PL200 da marca Proceq (Fonte: Fotografia de Núria Fernandez - CETEM).....	29
Figura 11 - Pontos de medição utilizando o <i>Pundit</i> , seguindo o método do <i>line scan</i> na parte frontal da escultura.....	30
Figura 12 - Pontos de medição utilizando o <i>Pundit</i> , seguindo o método do <i>line scan</i> na parte traseira da escultura.....	30

Figura 13 - Pontos de medição da colorimetria na lateral esquerda.	31
Figura 14 - Pontos de medição da colorimetria na porção frontal.	32
Figura 15 - Colorímetro de modelo <i>Spectro Guide Sphere Gloss</i> da marca BYK.	33
Figura 16 - Determinação espacial das cores, nos eixos a, b e L. Fonte: Braseq. Link: https://www.braseq.com.br/colorimetro-digital	33
Figura 17 – Pontos de avaliação na porção frontal da escultura.....	34
Figura 18 – Pontos de avaliação na lateral esquerda.	35
Figura 19 – Pontos de avaliação na lateral direita.....	35
Figura 20 – Pontos de avaliação na porção traseira.	36
Figura 21 – MEV com EDS acoplado. (Fonte: FARIA, 2019).....	37
Figura 22 - Presença de depósitos (excrementos de pássaros).	39
Figura 23 - Presença de filme negro.	40
Figura 24 - Acúmulo de água, dejetos e colonização biológica.....	41
Figura 25 - Presença de filme negro.	42
Figura 26 – Formação de <i>pitting</i> , gerado por perda de material, e buracos no topo da cabeça.....	42
Figura 27 - Presença de filme negro.	43
Figura 28 – Presença de propagação microbiológica (aparente bolor, fungo).	44
Figura 29 - Propagação microbiológica nas costas da escultura.	45
Figura 30 - Granito Rosa Itupeva descrito por Del Lama e Suzuki (2018).	46
Figura 31: Teores de íons Na^{+1} , Ca^{2+} , Cl^{-1} e $(\text{SO}_4)^{2-}$ (mg.L^{-1}) em cada ponto avaliado.	49
Figura 32 - Mapeamento feito pelo MEV/EDS, onde é possível observar acúmulo de cálcio (Ca), enxofre (S) e oxigênio (O), dando origem à cristais de gipsita ($\text{Ca}(\text{SO}_4) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).....	50
Figura 33 - Esquema da percolação e tensões e fissuras geradas pela cristalização de sal em poros de uma rocha. (OLIVEIRA, 2019).	51

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Comparação dos valores de velocidade ultrassônica (m/s^{-1}) obtidos com o <i>Pundit</i>	47
--	----

Tabela 2 - Padrões colorimétricos da escultura. Esses pontos de medição estão explicitados nas figuras 13 e 14.	48
--	----

Sumário

Agradecimentos.....	6
Resumo	7
<i>Abstract</i>	8
Lista de Siglas	9
Lista de Figuras	10
Lista de Tabelas	11
1. INTRODUÇÃO.....	14
2. OBJETIVO	16
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	17
3.1 Rochas Ornamentais	17
3.2 Utilização das rochas no patrimônio histórico.....	18
3.3 Alterações em Rochas Ornamentais	19
3.4 O Palácio Gustavo Capanema	20
3.5 Adriana Janacópulos	24
4. MATERIAIS E MÉTODOS	27
4.1 Avaliação de danos.....	27
4.2 Caracterização Mineralógica	27
4.3 Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas.....	29
4.4 Determinação da cor e brilho.....	31
4.5 Avaliação de sujidades	34
4.6 Avaliação microbiológica	37
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	38
5.1 Avaliação dos danos.....	38

5.2 Descrição mineralógica macroscópica.....	45
5.3 Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas.....	46
5.4 Determinação da Cor e Brilho.....	47
5.5 Avaliação das Sujidades.....	48
5.6 Microscopia Eletrônica de Varredura com Energia Dispersiva (MEV/EDS)	49
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	51
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53

1. INTRODUÇÃO

A escultura Mulher (Figura 1), esculpida em granito por Adriana Janacópulos, encontra-se no jardim de Burle Max do Palácio Gustavo Capanema, situado na Rua da Imprensa, 16, no centro do Rio de Janeiro (Figura 2), construído entre 1937 e 1945 para abrigar o Ministério de Educação e Saúde – MES (CERCHIARO, 2016). O projeto de Lúcio Costa baseou-se em um anterior de Le Corbusier e a construção do prédio foi supervisionada pelo próprio Ministro, Gustavo Capanema, que buscava, e obteve sucesso, que fosse um marco da arquitetura modernista no Brasil. Ele mesmo selecionou as obras de artistas que deviam decorar o prédio, como Cândido Portinari, autor das pinturas e azulejos, e os escultores Celso Antônio, Adriana Janacópulos, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz. Em 1938, o projeto da escultura Mulher, foi um dos selecionados e esculpido em dois anos (BATISTA, 1989). O ministro Capanema buscava obras representativas de “brasilidade” que trouxessem uma narrativa de nacionalidade e civilização, à época baseada no embranquecimento pela mestiçagem, a hierarquia de gêneros e a família. No entanto, os projetos apresentados e as esculturas mostram que os artistas entendiam a brasilidade de um outro ponto de vista. A escultura Mulher retrata essa dualidade. Por um lado, é uma mulher brasileira, obediente, a mãe saudável que geraria filhos fortes para a nação. Por outro, a mulher está na iminência de se levantar, em atitude ativa, indicando uma resposta audaciosa de Janacópulos, para o projeto conservador do ministro e um indício do empoderamento feminino (CERCHIARO, 2016). Não há registros da procedência do granito e a escultura se encontra ao ar livre, exposta à ação dos diversos agentes ambientais.



Figura 1 - Aspecto geral da escultura "Mulher" em 2021. Fonte: Aue Paisagismo. Link: <https://auepaisagismo.com/>




Figura 2 - Mapa de localização do Palácio Gustavo Capanema (ponto amarelo), no centro do Rio de Janeiro.

Fonte: Google Earth.

2. OBJETIVO

A presente monografia tem por finalidade realizar a caracterização e verificação das alterações na escultura Mulher, localizada no Jardim de Burle Max, no Palácio Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Com isso, pretende-se auxiliar na indicação das causas e os tipos de alteração que atuam nessa região da cidade, e, desta forma, fornecer dados que auxiliem na geoconservação da escultura e de outros monumentos pétreos ali existentes.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Rochas Ornamentais

As rochas guardam histórias imprescindíveis para o discernimento sobre a evolução da Terra, e ao longo dos séculos, o homem encontrou formas de utilizá-las em seu benefício, utilizando-as como rochas ornamentais e/ou materiais pétreos.

De acordo com Costa *et al.* (2000, 2002, 2009) o termo rocha ornamental é abrangente e envolve as denominadas Rochas para Revestimento, e esse termo engloba todos os materiais pétreos com função estética e/ou estruturante em uma obra de construção civil, que foram extraídos na forma de blocos ou placas.

O setor da construção civil é o que mais aplica o uso de rochas ornamentais, já que são consideradas matéria-prima (COSTA *et al.*, 2000, 2002, 2009), e são de extrema importância no desenvolvimento da infraestrutura dos países, já que possibilitam a edificação de moradias, a construção de vias urbanas, de comunicação e de diversos outros itens que facilitam a vida no dia-a-dia. As rochas ornamentais também possuem grande utilização na elaboração de objetos decorativos e obras de arte, como esculturas. Por esses motivos, as rochas ornamentais fazem parte de nosso patrimônio material.

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) propôs normas técnicas que esclarecem questões acerca da identificação, classificação e caracterização tecnológica de materiais pétreos aplicados, com destaque para a norma ABNT NBR 15012:2013 – Rochas para revestimentos de edificações – Terminologia (ABNT 2013), recentemente revisada por uma Comissão de Estudo da ABNT.

O texto dessa norma define os termos referentes à geologia, petrologia e mineralogia dos materiais pétreos, dando destaque aos tipos petrográficos, às

texturas e estruturas, assim como a descrição dos principais minerais constituintes dos tipos mais utilizados como materiais ornamentais e de revestimentos em edificações. A norma também define termos que se referem aos processos de extração e de beneficiamento destes materiais, assim como produtos gerados a partir deles. Também contempla conceitos e definições historicamente utilizadas no comércio e na indústria relacionadas com estes materiais.

3.2 Utilização das rochas no patrimônio histórico

Ao longo da evolução do homem, materiais pétreos sempre foram largamente aplicados em todos os tipos de edificações, sejam elas de caráter civil, administrativo, religioso ou em monumentos (Figura 3) (VIDAL, 2013).




Figura 3 - Exemplos de aplicações de materiais pétreos em uma edificação histórica (A e B) e em uma contemporânea (C e D). Na edificação histórica, localizada em Minas Gerais (Ouro Preto), foram aplicadas rochas quartzíticas, enquanto a contemporânea mostra-se revestida por chapas de cordierita gnaiss (Fotografias: A.G. Costa).

No âmbito nacional, alguns Estados se destacam pelas suas reservas de rochas ornamentais, pela produção histórica ou atual de rochas ornamentais, além de serem centros de patrimônios importantes, são eles: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo, com destaque para esse último, que concentra a maior produção de material pétreo para uso em rochas ornamentais, sendo em sua maioria, granitos e mármore (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS - ABIROCHAS, 2021).

Mármore, calcários, xistos, quartzitos e esteatitos são os tipos de rochas mais comuns nos monumentos pétreos mais antigos do Brasil (COSTA *et al.*, 2003). Com relação ao Rio de Janeiro, granitos, gnaisses, dioritos, gabros e rochas alcalinas foram as mais comumente usadas (ABREU, 1957). Essa variação composicional se dá devido aos divergentes contextos geológicos que o Brasil apresenta.

3.3 Alterações em Rochas Ornamentais

Segundo Alencar (2013), o principal fator determinante e condicionante para a degradação das rochas são suas características intrínsecas e os processos aos que foram submetidas. Por exemplo, a região da jazida pode apresentar variações de propriedades tecnológicas, pela influência nos constituintes mineralógicos e aspectos texturais caso possuam percentuais aproximados.

Em rochas ornamentais, as tensões e os esforços decorrentes do processo de extração também precisam ser considerados, assim como os impactos a que os blocos são submetidos durante a fase de beneficiamento primário, não só mecânico, mas principalmente, pela presença da granalha/lâmina de aço, que possui alto conteúdo oxidante (ALENCAR, 2013).

No beneficiamento final, além do uso do abrasivo diamantado, que possui capacidade de desbaste agressiva e desagrega grãos, utiliza-se também, diversas matrizes de resinas epóxi/poliéster, catalisadores para endurecimento, impermeabilizantes, e produtos oxidantes (ALENCAR, 2013).

Dado que todos esses elementos são utilizados no processo de extração, seus usos acabam minimizando ou acelerando a alteração das rochas, dependendo da condição ambiental que estarão submetidas, assim como fatores decorrentes da ação humana, ação intempérica, poluentes externos, produtos de limpeza e elementos ligantes e fixadores. (ALENCAR, 2013)

3.4 O Palácio Gustavo Capanema

Em 03 de outubro de 1945 houve a cerimônia de inauguração do Edifício Sede do Ministério da Educação e Saúde – MES, idealizado 10 anos antes pelo então Ministro Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro, capital do Distrito Federal na época.

Capanema lançou em 1935 um concurso de anteprojetos para a futura edificação. Segundo o que afirmava Getúlio Vargas na época, seria “um projeto construtivo: assentar as bases da nacionalidade, edificar a Pátria, forjar a brasilidade.” (LISSOVSKY; SÁ, 1996.).

De acordo com Cavalcanti (1995), entre as décadas de 1930 e 1940, três principais correntes arquitetônicas disputavam espaço no cenário da concepção de edifícios públicos: neocoloniais, acadêmicos e modernos. Cada corrente buscava reafirmar um vínculo com o passado, com a identidade brasileira e a projeção de uma “imagem” que representaria o futuro do país, com interesses equiparados aos desejos de Vargas. Os neocoloniais, conhecidos como tradicionalistas,

apresentariam uma arquitetura baseada na releitura de construções do passado colonial. Os acadêmicos, por sua vez, produziram seguindo a doutrina da Escola Nacional de Belas Artes, com construções baseadas em estilos da antiguidade greco-romana. Já os modernistas, seguiriam ideais racionalistas, baseando-se na “arquitetura contemporânea” como Lucio Costa se referia, fazendo uso de materiais e técnicas construtivas da época. Vale destacar que os conceitos racionalistas já eram disseminados entre os arquitetos brasileiros desde antes dos anos 1920, e em 1922, durante a Semana de Arte Moderna de São Paulo, houve um rompimento com o academicismo clássico, através dos desenhos de Antônio Garcia Moya (FICHER, 2012). Os croquis das propostas elaboradas pela equipe de Lucio Costa após o concurso de anteprojetos de Capanema para construir o edifício são representadas pela Figura 4.




Figura 4 - Croquis das propostas para o edifício elaboradas pela equipe de Lucio Costa após o concurso de anteprojetos (representados por Oscar Niemeyer, posteriormente à construção): a) primeiro estudo apresentado pela equipe de Costa; b e c) projetos de Le Corbusier para a Praia de Santa Luzia e Esplanada do Castelo, respectivamente; e d) proposta final elaborada pela equipe de Costa e aprovada por Capanema (MINDLIN, 1956, apud SEGRE, 2013).

Capanema guiou os artistas para suas obras transmitirem a mensagem que ele queria “de modo que, peça a peça, se erigisse um conjunto que viesse esteticamente a simbolizar o ‘Ministério do Homem’, termo a que recorria para precisar sua tarefa no MES de preparar, compor e aperfeiçoar o homem no Brasil” (LISSOVSKY e SÁ, 1996). Cândido Portinari foi o autor das pinturas e dos painéis de azulejos, juntamente com Paulo Rossi Osir. As esculturas, por sua vez, foram realizadas por artistas alinhados ao modernismo, entre eles: Celso Antônio, Adriana Janacópulos, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz. Roberto Burle Max desenhou os jardins, em formas ortogonais inicialmente, e foi lapidado até possuir formas

ameboides que deram característica a sua obra (Figuras 5 e 6) (MARTINELLI, 2017).



Figura 5 - Jardim do terraço do segundo pavimento do edifício do Ministério da Educação e Saúde como inicialmente construído, s/d. [c. 1944]. Fonte: ACI/RJ.



Figura 6 - O mesmo jardim após a ampliação do corpo do salão de exposições (de 6 para 7 módulos de colunas), tal como foi inaugurado. Foto: Marcel Gautherot, c. 1946. Acervo Instituto Moreira Salles. Nos locais circulados, o traçado dos canteiros se distingue do formato atual. E à direita, fotografia do mesmo jardim, tirada por Martinelli (2017) em 2014.

3.5 Adriana Janacópulos

Segundo Batista (1989), a escultora Adriana Janacópulos voltou ao Brasil em 1932, mas cresceu na Europa e iniciou sua carreira em Paris, onde fez parte de vários salões dos anos 20 e se destacava nos retratos. Como perdeu a mãe muito cedo, foi criada por Geni Calógeras e Nenê, suas tias, que levaram ela e sua irmã Vera Janacópulos para a Europa. Adriana era fluminense de Petrópolis (RJ), descendente de famílias de origem grega, filha do comerciante George Janacópulos e de Lucila Calógeras Janacópulos, vale ressaltar que era sobrinha do historiador e homem público Pandiá Calógeras. Cresceu e se estabeleceu em Paris, e quando retornou ao Brasil, morou no Rio de Janeiro e foi reconhecida pelos cariocas mais contemporâneos, dando origem a monumentos marcantes. Com o final da era Vargas, começou a focar em pequenas esculturas e por si só se isolou do meio artístico e foi gradativamente sendo esquecida.

Ainda de acordo com Batista (1989), Adriana fugia do alegórico e do abastardamento das formas. Era uma escultora moderna, mas ligada à “tradição escultórica humanista” de Maillol e Despiau. Na época em que voltou da Europa para o Brasil, ainda existia um clima de embate entre acadêmicos e modernistas num período politicamente ativo.

Ao entrar no projeto definitivo para a escultura “Mulher”, entre 1938 e 1940, Adriana voltou ao rigor da época francesa. O monumento foi pensado para embelezar o Jardim de Burle Max no Ministério de Educação e Saúde, feito em granito despolido, exibe um grande nu feminino sentado em uma base cúbica, com as mãos apoiadas nas arestas, corpo e cabeça sem torções, com o olhar à sua frente. A obra apresenta simetria, é estática, possui proporções harmoniosas e sem deformações (Figura 7), segundo o jornalista Celso Kelly (1940): “Nesse

monumento, não há artificios, não há enfeites, não há engodo. O que dele resulta é a beleza da forma e o esplendor da matéria, um granito tratado com a alma, uma pedra de onde sai a figura serena, tranquila, cheia de seiva, robusta e sadia de uma mulher padrão para o Ministério da Educação e Saúde, sem os requintes de fim de raça, nem os amaneiramentos de salões mundanos.”




Figura 7 - Mulher, 1938/40. Granito, 200cm. Palácio da Cultura, RJ. (Arquivo AJ)

Adriana dizia que não encontrava nos monumentos brasileiros a “marca típica, o selo autêntico da terra” que ela acreditava existir: “A raça estampa-se nas linhas, na expressão... Ora, é inegável que existe já um “tipo de brasileira”, que é inconfundível quando em viagem. (...) eu vejo perfeitamente esse tipo, essa

expressão... É necessário que a nossa escultura fixe tal modelo, eternize as linhas e a vida interior da brasileira de hoje.” (BATISTA, 1989)

Nos seis anos posteriores, com a *Mulher*, Adriana poderia exibir a “eternização” na escultura das “linhas” e da “vida interior da brasileira de hoje”. A obra final resultou em uma figura harmoniosa e serena, e contém as características usuais do seu trabalho. Não aparenta estar preocupada com as pesquisas nacionalistas de cunho étnico que outros artistas demonstravam em suas obras para o Ministério, como Portinari, que buscava definir o índio, o mulato, o negro e em parte, Celso Antônio, com os nus femininos. Janacópulos confeccionou para o MES e para a Era Vargas, um símbolo “brasileiro”, uma mulher ainda pura de amaneiramentos sociais, uma “mulher-padrão” de um país juvenil (BATISTA, 1989).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Avaliação de danos

A escultura foi avaliada macroscopicamente para verificação das condições da rocha e dos danos existentes, segundo o glossário ICOMOS (VERGÈS-BELMIN, 2008), além de descrição mineralógica.

4.2 Caracterização Mineralógica

A caracterização mineralógica foi realizada por observação macroscópica, com lupa de mão, microscópio USB (Figura 8) e espectroscopia Raman, com equipamento portátil *Thermo Scientific TruScan RM Analyzer* com laser de 785 nm (Figura 9).



Figura 8 – Microscópio Digital USB da marca Gastaki. (Fonte: Amazon. Link: <https://bitly.com/jbNZb>)



Figura 9 - Thermo Scientific TruScan RM Analyzer. (Fonte: Thermo Fisher. Link: <https://bitly.com/lhhHQ>)

4.3 Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas

A medição de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas informa sobre a integridade do material interno do corpo em análise. O equipamento de medição de velocidade de ondas ultrassônicas utilizado foi o *Pundit*, modelo PL-200 da marca Proceq (Figura 10), com transdutores de onda p (longitudinal ou compressiva) de 54 kHz. As medições foram feitas nos seguintes pontos como indicado nas figuras 11 e 12, e em pontos na cabeça, barriga, bochecha, joelho e peitoral da escultura.



Figura 10 - *Pundit* PL200 da marca Proceq (Fonte: Fotografia de Núria Fernandez - CETEM).



Figura 11 - Pontos de medição utilizando o *Pundit*, seguindo o método do *line scan* na parte frontal da escultura.



Figura 12 - Pontos de medição utilizando o *Pundit*, seguindo o método do *line scan* na parte traseira da escultura.

4.4 Determinação da cor e brilho

A determinação média da coloração foi realizada nos pontos especificados da escultura (Figuras 13 e 14). O ensaio foi realizado utilizando um colorímetro de modelo *Spectro Guide Sphere Gloss* da marca BYK (Figura 15) para determinação dos valores nos eixos a, b e L. Os resultados de coloração devem ser interpretados segundo a distribuição espacial das cores como indicado na figura 16. Com base nessa figura, verifica-se que os materiais apresentam 3 valores dispostos nos eixos a, b e L. O eixo a indica a variação de cor do verde (-a) ao vermelho (+a), o eixo b indica a variação de cor do azul (-b) ao amarelo (+b), e o eixo L de luminosidade, indica a variação do branco (100) ao preto (0).



Figura 13 - Pontos de medição da colorimetria na lateral esquerda.




Figura 14 - Pontos de medição da colorimetria na porção frontal.




Figura 15 - Colorímetro de modelo *Spectro Guide Sphere Gloss* da marca BYK.




Figura 16 - Determinação espacial das cores, nos eixos a, b e L. Fonte: Braseq. Link: <https://www.braseq.com.br/colorimetro-digital>

4.5 Avaliação de sujidades

Pontos específicos da escultura, como indicados nas Figuras 17 a 20, foram lavados com água destilada e esfregados com escova de cerdas macias para recolhimento da água de lavagem. As águas foram então armazenadas em potes de PP estéril e avaliadas por meio de absorção atômica de chama e cromatografia iônica para determinação dos poluentes depositados na escultura.




Figura 17 – Pontos de avaliação na porção frontal da escultura.



Figura 18 – Pontos de avaliação na lateral esquerda.




Figura 19 – Pontos de avaliação na lateral direita.




Figura 20 – Pontos de avaliação na porção traseira.

Os teores dos íons sódio, cálcio, cloreto e sulfato foram determinados por espectrofotometria de emissão ótica com plasma (ICP-OES), e o resíduo, após, seco em estufa, foi avaliado por microscopia eletrônica de varredura, MEV/EDS, como indicado na Figura 21, na Coordenação de Análises Mineraias – COAMI, do CETEM.



Figura 21 – MEV com EDS acoplado. (Fonte: FARIA, 2019)

4.6 Avaliação microbiológica

Nos mesmos pontos indicados nas Figuras 17 a 20 realizou-se um esfregaço com swab estéril, antes da lavagem com água destilada, sendo o material armazenado em potes de PP estéril, em geladeira a 17°C em seguida, espalhou-se o material sobre os meios de cultura. Para cada ponto coletado, o material foi inoculado em placa contendo meio TSB (caldo de triptona de soja) e/ou meio BDA (Batata Dextrose Agar), em duplicatas. O meio TSB, é um meio altamente nutritivo e versátil, normalmente utilizado para crescimento de bactérias. Já o meio BDA, é o meio comumente empregado para a cultura de fungos. Em laboratório, as placas foram mantidas em estufa a 30°C, por 4 dias. Ao final desse tempo, foi possível observar o crescimento de diversas colônias de microrganismos. A avaliação do crescimento microbiano foi visual, sendo selecionados os diferentes morfotipos presentes nas placas. Após a seleção das colônias, procedeu-se ao esgotamento por estrias no meio sólido correspondente (TSB ou BDA). Tais avaliações foram

realizadas pelo Laboratório de taxonomia, bioquímica e bioprospecção de fungos da Fiocruz.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Avaliação dos danos

As figuras 22 e 23 apresentam o aspecto geral das áreas de maior dano da escultura de 2 metros localizada no jardim do Palácio, que é composta de dois blocos, um bloco corresponde à base e o segundo a mulher em um assento. O conjunto é feito, possivelmente, do Granito Rosa Itupeva, com diferentes acabamentos: tipo serrado na base, e tipo apicoado mais grosso no assento, e mais fino no corpo da mulher. De uma maneira geral, verifica-se que ela se encontra íntegra, apenas sendo afetada pelos dejetos de animais e acúmulo de água da chuva. Observam-se algumas alterações, como por exemplo: colonização biológica (proliferação de líquens), depósitos (excrementos de pássaros) e presença de filmes negros, como descrito no Glossário ICOMOS (VERGÈS-BELMIN, 2008).



Figura 22 - Presença de depósitos (excrementos de pássaros).



Figura 23 - Presença de filme negro.




Figura 24 - Acúmulo de água, dejetos e colonização biológica.




Figura 25 - Presença de filme negro.



Figura 26 – Formação de *pitting*, gerado por perda de material, e buracos no topo da cabeça.




Figura 27 - Presença de filme negro.




Figura 28 – Presença de propagação microbiológica (aparente bolor, fungo).



Figura 29 - Propagação microbiológica nas costas da escultura.

5.2 Descrição mineralógica macroscópica

Segundo o que foi observado por meio da lupa de mão, pode-se dizer que é um granito maciço, de textura equigranular média. A coloração varia de rosa claro a rosa médio, e foram identificados cristais de feldspato potássico, plagioclásio, biotita e quartzo.

Comparando-se com a descrição realizada por Del Lama e Suzuki (2018), concluiu-se que o granito utilizado na escultura Mulher, muito possivelmente, refere-se ao Granito Rosa Itupeva (Figura 30), e se trata de um monzogranito, da região homônima, onde é explorado em matacões de grande porte, de cerca de 100 m³, totalmente enterrados ou parciais.




Figura 30 - Granito Rosa Itupeva descrito por Del Lama e Suzuki (2018).

Segundo Galembeck (1997), o monzogranito proveniente do Estado de São Paulo pertence à intrusão Cabreúva do Complexo Granítico Itu, datada do Neoproterozoico/Paleozoico, representado por granitoide de coloração rósea e granulação média-grossa, com estrutura que varia entre isotrópica a discretamente foliada.

5.3 Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas

Os resultados obtidos nessa medição mostraram que a escultura se encontra íntegra e sem possíveis danos internos, por mais que esteja exposta ao intemperismo, com os valores de velocidade (m/s^{-1}) do *Pundit (line scan)* (Tabela 1) variando de $5.004 m/s^{-1}$ a $5.606 m/s^{-1}$, que se comparados aos $4.000m/s^{-1}$ estabelecidos por Frazão & Farjallat (1996), indicam que a rocha é sã.

PONTOS	VELOCIDADE (m.s ⁻¹)
Joelho	5.084
Base Frontal	5.448 a 5.433
Cabeça	5.142 a 5.192
Barriga	6.045 a 6.063
Bochecha	4.556 a 5.190
Peitoral	4.550 a 4.512

Tabela 1 – Comparação dos valores de velocidade ultrassônica (m/s⁻¹) obtidos com o *Pundit*.

5.4 Determinação da Cor e Brilho

Os padrões de cores L* (variação do branco ao preto), a* (do verde (-a*) ao vermelho (+a*)), b* (do azul (-b*) ao amarelo (+b*)), assim como o brilho; não apresentaram variações significativas entre as 4 faces da escultura, indicando que não há uma ação mais efetiva dos raios-UV em uma das faces do monumento que proporcionem descolorações. Segundo a Tabela 2, os valores de a* e b* são positivos, em torno de 6 para o primeiro, indicando o padrão vermelho e em torno de 12, para o segundo, indicando o amarelo, e são condizentes com os mensurados por Suzuki (2018) para o granito Rosa Itupeva. O valor médio de L foi de 45, indicando que a rocha tende a escura o que pode ser reflexo das sujidades depositadas.

Amostras	L*	a*	b*	G	ΔL^*	Δa^*	Δb^*	ΔG	ΔE^*
Amostra 1	46.50	5.80	12.14	0.20	-50.02	6.76	11.48	0.20	51.76
Amostra 2	52.81	6.34	11.95	0.20	-43.71	7.30	11.28	0.20	45.72
Amostra 3	50.98	6.73	12.20	0.20	-45.55	7.70	11.53	0.20	47.61
Amostra 4	52.56	7.32	13.92	0.40	-43.97	8.29	13.25	0.40	46.66
Amostra 5	51.29	2.98	11.18	0.10	-45.23	3.94	10.51	0.10	46.60
Amostra 6	44.27	-3.44	29.17	0.00	-56.62	-76.63	-9.75	-	13.63
Amostra 7	40.70	2.37	7.72	0.10	-55.82	3.33	7.06	0.10	56.36
Amostra 8	48.61	3.49	9.16	0.10	-47.91	4.46	8.50	0.10	48.86
Amostra 9	50.22	50.22	5.01	12.24	0.0	-46.31	5.98	11.58	48.10
Amostra 10	51.14	4.59	11.27	0.30	-45.38	5.55	10.60	0.30	46.93
Amostra 11	56.11	6.69	13.38	0.60	-40.41	7.66	12.72	0.60	43.05
Amostra 12	52.20	-4.02	33.46	0.10	-56.61	-76.64	-9.75	-	13.63
Amostra 13	53.27	-3.44	35.05	0.10	-56.61	-76.63	-9.75	-	13.63
Amostra 14	53.08	-4.15	33.91	0.10	-56.61	-76.64	-9.75	-	13.63
Amostra 15	54.62	-2.67	35.86	0.20	-56.6	-76.65	-9.75	-	13.63
Amostra 16	44.02	-3.68	31.22	0.00	-56.62	-76.65	-9.75	-	13.63
Amostra 17	45.00	-3.74	31.93	0.10	-56.62	-76.63	-9.75	-	13.63
Amostra 18	47.33	-4.41	33.41	0.10	-56.62	-76.64	-9.75	-	13.63
Amostra 19	45.37	3.01	34.02	0.10	-56.62	-38.32	-4.87	-	83.96
Amostra 20	39.43	1.80	31.21	0.00	-56.62	-76.63	-9.75	-	13.63
Amostra 21	49.78	4.55	11.60	0.00	-46.74	5.52	10.94	0.00	48.31
Amostra 22	51.52	5.34	12.13	0.00	-45.00	6.31	11.47	0.00	46.86
Amostra 23	45.40	5.99	13.44	0.00	-51.12	6.95	12.78	0.00	53.14
Amostra 24	48.04	4.28	11.27	0.10	-48.48	5.25	10.60	0.10	49.90
Amostra 25	50.22	7.00	13.52	0.50	-46.30	7.96	12.85	0.50	48.70
Amostra 26	52.25	7.22	12.94	0.30	-44.27	8.18	12.27	0.30	46.66
Amostra 27	44.37	6.95	11.89	0.00	-52.15	7.91	11.23	0.00	53.92
Amostra 28	47.85	3.61	10.76	0.10	-48.67	4.57	10.10	0.10	49.91
Amostra 29	50.10	6.92	13.43	0.30	-46.42	7.88	12.76	0.30	48.78
Amostra 30	46.23	5.23	13.62	0.10	-50.29	6.19	12.95	0.10	52.29
Amostra 31	52.61	4.30	10.85	0.10	-43.91	5.27	10.18	0.10	45.38
Amostra 32	54.76	4.08	11.75	0.70	-41.76	05.04	11.08	0.70	43.49
Amostra 33	52.10	6.45	13.41	0.60	-44.42	7.41	12.75	0.60	46.80
Amostra 34	49.15	6.75	13.90	0.20	-47.37	7.71	13.24	0.20	49.78
Amostra 35	55.36	6.12	14.36	0.70	-41.17	07.09	13.70	0.70	43.96

Tabela 2 - Padrões colorimétricos da escultura. Esses pontos de medição estão explicitados nas figuras 13 e 14.

5.5 Avaliação das Sujidades

A figura 31 apresenta os resultados da avaliação das águas de lavagem, verificando-se a presença de íons sódio e cloreto em toda a escultura, oriundos da maresia pela proximidade do prédio com a Baía de Guanabara, bem como sulfato,

relacionado também com a poluição dos veículos que circulam próximos ao prédio. Há que se ressaltar que na cabeça da escultura e no peito os valores são menores, não ultrapassando 50 mg.L^{-1} , muito provavelmente devido à ação da limpeza pela água da chuva. Observa-se que o maior efeito de poluição é causado pela ação do enxofre, com valores em torno de 200 mg.L^{-1} nas pernas da escultura, onde o acúmulo de água é muito grande e também na base, que recebe toda a sujeira que escorre do monumento.




Figura 31: Teores de íons Na^+ , Ca^{2+} , Cl^- e $(\text{SO}_4)^{2-}$ (mg.L^{-1}) em cada ponto avaliado.

5.6 Microscopia Eletrônica de Varredura com Energia Dispersiva (MEV/EDS)

O enxofre encontrado está associado com cálcio, formando gipsita ($\text{Ca}(\text{SO}_4) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), corroborado pelo mapeamento realizado pela microscopia eletrônica de varredura apresentado na Figura 32.




Figura 32 - Mapeamento feito pelo MEV/EDS, onde é possível observar acúmulo de cálcio (Ca), enxofre (S) e oxigênio (O), dando origem à cristais de gipsita ($\text{Ca}(\text{SO}_4) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).

Este resultado representa um ponto de atenção, já que o acúmulo de gipsita, frequentemente, leva à formação de crostas negras que se aderem à superfície da rocha e a degradam.

É importante ressaltar que o spray salino também atua como um grande fator intempérico na degradação das rochas. Bland e Rolls (1998) citam que esse fenômeno é uma das principais formas de degradação de rochas ornamentais em centros urbanos. A água do mar, composta por sais dissolvidos, penetra nas fissuras das rochas, e com a evaporação da água dessa solução, sais localizados começam a cristalizar, desencadeando forças capazes de reabrir fissuras pré-existentes e/ou gerar outras novas (Figura 33). (NICHOLS, 2009).



Figura 33 - Esquema da percolação e tensões e fissuras geradas pela cristalização de sal em poros de uma rocha. (OLIVEIRA, 2019).

Foram observados teores de sulfato de em torno de 200 mg.L^{-1} nas pernas da escultura onde o acúmulo de sujidades é intenso. O enxofre encontrado está associado ao cálcio, indicando a formação de cristais de gipsita. Tais cristais podem vir a formar crostas, que são definidas por transformações ocorridas na parte superficial da rocha por acumulação de matéria exógena (ICOMOS, 2008), que por sua vez, podem dar origem a pontos suscetíveis de degradação a longo prazo.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A escultura Mulher, de Adriana Janacópulos é constituída de um granito, de acabamento apicado, aqui identificado como sendo, muito possivelmente, o denominado Rosa Itupeva, com boa integridade e sem danos internos. As principais alterações encontradas na rocha são depósitos de excrementos de pássaros (guano) e sujidades, acúmulo de água, filmes e colonização biológica. Os principais

agentes de alteração são as fezes de animais, o spray salino, sob a forma de NaCl, e o enxofre, proveniente dos escapamentos dos automóveis. Tais agentes também foram identificados em outras construções, monumentos e esculturas do centro do Rio de Janeiro, como reportado por Ricardo (2011), Ribeiro *et al.* (2014), Moura (2016), Mozer (2016), Ricardo *et al.* (2017).

A fim de determinar medidas preventivas e de proteção do material rochoso, recomenda-se realizar ensaios de “alteração acelerada”, como aqueles definidos por Frascá (2011), que geram situações potencialmente degradadoras por meio da exposição da rocha aos agentes e aos poluentes atmosféricos. Já os ensaios de “orientação de manutenção” (FRASCÁ, 2011), possuem a intenção de orientar a limpeza e manuseio da rocha após sua aplicação, e auxilia na verificação a susceptibilidade das rochas a reagentes químicos presentes nos produtos de limpeza e quais ela pode ser exposta durante o seu uso.

Dessa forma, seria possível postergar a degradação da escultura, a fim de mantê-la íntegra, sem perder sua essência artística, prosseguindo como um símbolo feminista marcante da Era Vargas, no Palácio Gustavo Capanema, influenciando novas gerações e provocando reflexões artísticas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABIROCHAS. Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. 2021. Disponível em: <<https://abirochas.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Producao-Brasileira-Lavra-2021.pdf>>. Acessado em 16/03/2022.
- ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2013. NBR 15012. Rochas para revestimentos de edificações – Terminologia. Rio de Janeiro. 23p.
- ABREU, S. F. O (1957). Distrito Federal e Seus Recursos Naturais, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, Conselho Nacional de Geografia, Biblioteca Geográfica Brasileira. Série A, vol. 14, 318p.
- ALENCAR, C. R. A. (2013) Manual de caracterização, aplicação, uso e manutenção das principais rochas comerciais no Espírito Santo: rochas ornamentais / Instituto Euvaldo Lodi – Regional do Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim/ES: IEL. 242 p.
- BATISTA, M. R. (1989) A escultora Adriana Janacópulos. Revista Do Instituto De Estudos Brasileiros, (30), p. 71-93.
- BLAND, W. e ROLLS, D. (1998). Weathering: An Introduction to the Scientific Principles. Arnold, Great Britain. Pp. 352.
- CAVALCANTI, L. (1995). As preocupações do belo. Rio de Janeiro: Taurus Editora.
- CERCHIARO, M. M. (2016). Esculpindo para o Ministério: arte e política no Estado Novo, Dissertação de Mestrado, Instituto de Estudos Brasileiros, USP, São Paulo – SP.
- CERCHIARO, M. M. (2016) Construções do feminino nos anos 1930: a trajetória da escultora Adriana Janacópulos, por Marina Mazze Cerchiaro. Labrys, études féministes/estudos feministas. Disponível em: <<https://www.labrys.net.br/labrys29/arte/marina.htm>>. Acessado em 27/01/2022

COSTA A.G., CAMPELLO M.S. e PIMENTA V.B. (2000). Rochas ornamentais e de revestimento de Minas Gerais: Principais ocorrências, caracterização e aplicações na indústria da construção civil. Belo Horizonte, Geonomos, 8 (1) 9-13.

COSTA A.G., CAMPELLO M.S., MACIEL S.L., CALIXTO C. e BECERRA J.E. (2002). Rochas ornamentais e de revestimento: proposta de classificação com base na caracterização tecnológica. In: III Simpósio sobre Rochas Ornamentais do Nordeste, Recife, PE. Anais, p. 59-64.

COSTA, A. G.; CALIXTO, C.; SILVA, M. e BECERRA, J. (2003). Rochas ornamentais e de revestimento: estudos a partir do patrimônio construído e de projetos arquitetônicos recentes. In: SIMPÓSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE, 4, 2003. Fortaleza. Anais sessões técnicas. Fortaleza: CETEM, 2003. p. 173-179.

COSTA, A.G., BRUNO, R. e BECERRA-BECERRA J.E. (2009). Rocce Ornamentali nei monumenti: Una guida per la caratterizzazione e la valutazione. In: Bruno R. & Focaccia S. (eds.). Formazione Avanzata nel Settore delle Rocce Ornamentali e delle Geolaborazioni. 1ª ed. Bolonha: Asterisco Edizioni, v.1, p. 340-356.

DE FARIA, R. A. (2019). Rio de Janeiro. 47 p. Trabalho Final de Curso (Geologia) – Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ .

DEL LAMA, E. (2019). A. Rochas que construíram o centro velho de São Paulo. In: As edificações no tempo: olhares sobre a conservação, p. 282- 287. Disponível em: <https://patrimonioeconservacao.files.wordpress.com/2017/11/del-lama-passeio_petreo_museu_arte_sacra.pdf>. Acesso em 28/07/2021.

FRASCÁ, M.H.B.O. (2002). Qualificação de rochas ornamentais e para revestimento de edificações: caracterização tecnológica e ensaios de alterabilidade. In: Simpósio

Brasileiro de Rochas Ornamentais, 1, Simpósio Brasileiro de Rochas Ornamentais do Nordeste, 2, Salvador. Anais. Rio de Janeiro: MCT/CETEM. P. 128-135.

FRASCÁ, M. H. B. O. e YAMAMOTO, J. K. (2014). Deterioração de rochas graníticas em edificações e monumentos. Investigação por ensaios de alteração acelerada. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, v. 4, p. 23-32, 2014.

FRAZÃO, E. B.; FARJALLAT, J. E. S. (1996). Proposta de especificação para rochas silicáticas de revestimento. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 8, 1996, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ABGE, p. 369-380.

FICHER, S. A. G. M., (2012) Um arquiteto da Semana de 22: parte 1. Mdc, Belo Horizonte/Brasília, Disponível em: <<http://mdc.arq.br/2012/03/20/antonio-garcia-moya-um-arquiteto-da-semana-de-22/>>. Acesso em: 03/02/22.

GALEMBECK, T.M. (1997). O complexo múltiplo centrado pluriserial Itu, SP. 352p. Tese (Doutorado em Geologia Regional) – IGCE, UNESP, Rio Claro.

LISSOVSKY, M, e SÁ, P. S. M. de (Org.) (1996). Colunas da Educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). Rio de Janeiro: MinC/IPHAN; Fundação Getúlio Vargas/CPDOC.

MARTINELLI, F. (2017). Entre o concreto e o papel: a memória arquitetônica do Palácio Gustavo Capanema. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural, Rio de Janeiro.

MOURA, L. C. R., DALTO, D. P. e RIBEIRO R. C. C. (2016). Estudo das morfologias de alteração presentes nas rochas das fachadas da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Contribuição Técnica apresentada no 1º. Simpósio Brasileiro de Caracterização e Conservação da Pedra 14 a 16 de Dezembro de 2016, Congonhas/MG. Trabalho publicado na Revista Geonomos da UFMG, Vol. 24, n. 2.

MOZER, A. G. S., RIBEIRO, R. C. C. e MANSUR, K. L. (2016). Estudo das morfologias de alteração presentes nas rochas das fachadas da Igreja da Candelária. XXIV - Jornada de Iniciação Científica – CETEM, Rio de Janeiro.

OLIVEIRA, L. F. B. (2019). Influência da cristalização de sal solúvel na degradação de propriedades petrofísicas de granitóide. XIV, 58 f. Trabalho Final de Curso (Geologia) – Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

RIBEIRO, R. C. C.; QUEIRÓZ, J; AVELAR, G. e RICARDO, A. M. (2014). Avaliação da Deterioração de Rochas Ornamentais em Prédios Históricos do Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CETEM, 2014.

RICARDO, A. M. (2015). Uma rocha e um palácio: características e alterabilidade do gnaisse facoidal no Paço imperial do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

RICARDO, A. M. (2011). Estudo de Alterabilidade de Rochas como Ferramenta para a Restauração de Monumentos Pétreos. 79 f. Trabalho Final de Curso (Geologia) – Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

RICARDO, A. M., MANSUR, K. L., BARROSO, E. V.M., SENRA, F. AVELAR, G. e RIBEIRO, R. C. C. (2017). Mapeamento das morfologias de alteração das rochas do Paço Imperial, Rio de Janeiro. Revista do Instituto de Geociências - USP, Vol. 17, No. 2, p. 45-58.

SEGRE, R. (2013). Ministério da Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade brasileira (1935-1945). São Paulo: Romano Guerra Editora.

SUZUKI, A. F. (2018). Estudo e análise do estado de conservação das rochas, por método não destrutivo, do Palácio da Justiça de São Paulo. Dissertação de

Mestrado em Mineralogia e Petrologia - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo. 127 p.

TORQUATO, J. R. et. al. (2002). Uso do Pundit na Determinação de Anomalias ultrassônicas em blocos Rochosos. 3º Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste, (pp. 20-23). Recife - PE.

VERGÈS-BELMIN, V., (2008). Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns. Glossário Ilustrado das formas de alteração da pedra. English-Portuguese. Trad. Delgado, J. e Revez, J.M. ed. Monuments & Sites 15. Paris: ICOMOS and ISCS. Disponível em: <http://iscs.icomos.org/pdf-files/Portuguese_glossary.pdf>. Acessado em: 1 ago. 2021.

VIDAL, F. V.; AZEVEDO, H. C. A. e CASTRO, N. F (2013). Introdução. In: VIDAL, F. V.; CASTRO, N. F., FRASCÁ, M. H. B O. Tecnologia de Rochas Ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento". Rio de Janeiro: CETEM/MCTI. p. 15-42.